

### ① 使用材料と工具

- ・ VVF (600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形)
- ・ リングスリーブ
- ・ ワイヤストリッパー
- ・ 圧着工具 (リングスリーブ用)
- ・ 電工ペンチ
- ・ 絶縁ビニルテープ




### ② 絶縁被覆の剥ぎ取り

- ・ ワイヤストリッパーを使用。
- ・ VVF **外側** の被覆を剥ぎ取る。
- ・ VVF **内側** の被覆を剥ぎ取る。




### ③ 電線の接続

- ・ リングスリーブと圧着工具を使用。
- ・ 電線にリングスリーブを通す。
- ・ 圧着工具の溝にリングスリーブをはめてハンドルが戻るまで握る。  
この時、**リングスリーブを緩めに挟みこみ**  
**圧着位置を確認後に、一気にハンドルを握るがコツ!**



### ④ 接続の確認

- ・ 電工ペンチを使用。
- ・ 電線の被覆がリングスリーブに挟まっていないか確認。
- ・ リングスリーブの先端よりはみ出た電線を電工ペンチで切断。
- ・ 右の写真で示した寸法が適正值。



### ⑤ 接続完了

- ・ 誤接続がないか確認。
- ・ 接続部分に絶縁ビニルテープを巻く。

