

# 10 ガラス工

## ガラス基本作業手順

### ① 基本姿勢

- ・ヘルメット、安全帯、安全靴を装着
- ・必ずゴム手袋を付ける、**素手はNG**
- ・手首や足首の露出せずに保護具を必ず付ける。



### ② 基本動作

- ・ガラスを持ち上げて、運ぶ
- ・ガラス用吸盤でガラスを取付ける
- ・人力で運搬、取付が不可能の場合大型吸盤機を利用する



### ③ ガラスを持ち上げる

- ・ゴム手袋で手を保護しガラスを持つ
- ・ガラスは縦・横一辺ずつ持つ
- ・大きなガラスを持つ時は、二人で前と後に離れて、**肩にガラスを倒して運ぶのがコツ!**



### ④ ガラスの持ち運び

- ・取付位置は、膝を少し曲げた高さ程度に取付ける
- ・吸盤を押し付けながら、レバーを倒しガラスに吸盤を吸着させる
- ・吸盤を持ち、肩にガラスを寄掛け持ち上げて運ぶ。(安全荷重 3.0 kg)



### ⑤ ガラス切断

- ・ガラスの長さを測りしるしを付ける
- ・定規を当てて、**動かないように固定**
- ・オイルカッターで最初から最後まで**ガラス表面にキズをいれる。**
- ・キズを付けた裏側から少しガラスに衝撃を当てて割る

